

СОГЛАСОВАНО:

Председатель РГОО

ВОИ «Стимул»

Е.Б. Вишневко

«25» марта 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ СШОР

«Юность»

«Юность»

«25» марта 2022 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) – СК «Факел»

№ 16/04-20

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: объект физической культуры и спорта;
 - 1.2. Адрес объекта: 628461, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 3 микрорайон, дом 23;
 - 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 3179,9 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка: да, 7724,0 кв.м;
 - 1.4. Год постройки здания: 2001, последнего капитального ремонта: не проводился;
 - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2022, капитального – не определен;
 - 1.10. Название организации, (полное юридическое наименование): Муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва «Юность» (МАУ СШОР «Юность»);
 - 1.11. Юридический адрес организации (учреждения): 628461, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный 1 микрорайон, дом 48 а;
 - 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
 - 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная;
 - 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная;
 - 1.11. Вышестоящая организация: УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ;
 - 1.12. Фактический адрес вышестоящей организации: 628461, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Радужный, 1 микрорайон, д.30.
- Юридический адрес: 628461, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Радужный, 1 микрорайон, д.22.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: деятельность спортивных объектов;
- 2.2 Виды оказываемых услуг: занятия по видам спорта: волейбол, баскетбол, лыжные гонки, художественная гимнастика, шахматы, настольный теннис;
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития; с нарушением опорно – двигательного аппарата
- 2.6 Плановая мощность: 360 человек;
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Городские пассажирские автобусы маршрут №1, 54 до остановки «Городская баня» или

адаптированным пассажирским транспортом, далее до Боулинг-Центра по тротуару к регулируемому пешеходному переходу через дорогу, далее по тротуару к центральному входу СК «Факел»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 120 м;

3.2.2 время движения (пешком): 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет;

3.2.4 Перекрестки: регулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (парковка)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г), ДУ (К, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О), ДЧ-И (С, Г), ДУ (К, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, С, Г,) ДУ (К, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, С, Г,У), ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (О,К,С,Г), ДУ (У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен полностью избирательно (ДП-И) для лиц с нарушениями слуха и зрения. Для лиц, передвигающихся на креслах-колясках и с ментальными нарушениями объект доступен условно (У), то есть при посещении учреждения данными категориям граждан необходима ситуационная помощь (сопровождение).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2023 год

в рамках исполнения программы «Доступная среда в городе Радужный»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В;

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

не требуется

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование: с РГОО ВОИ «Стимул»

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата 16.05.2022

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «25» марта 2022 г.,
2. Акта от 25.03.2022 года оценки (актуализации ПАСПОРТА ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 16/04-20 от 21 апреля 2020 года)
3. Решения Комиссии _____ от «___» _____ 2021г.



**АНКЕТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 16/04-20**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: объект физической культуры и спорта;
- 1.2. Адрес объекта: 628461, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 1 микрорайон, дом 48а;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3179,9 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка: да, 7724,0 кв.м;
- 1.4. Год постройки здания: 2001, последнего капитального ремонта: не проводился;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2022, капитального – не определен;
- 1.12. Название организации, (полное юридическое наименование): Муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва «Юность» (МАУ СШОР «Юность»);
- 1.13. Юридический адрес организации (учреждения): 628461, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 1 микрорайон, дом 48а;
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная;
- 1.11. Вышестоящая организация: УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ;
- 1.12. Фактический адрес вышестоящей организации: 628461, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Радужный, 1 микрорайон, д.30.
- Юридический адрес: 628461, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Радужный, 1 микрорайон, д.22.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: деятельность спортивных объектов;
- 2.2 Виды оказываемых услуг: занятия по видам спорта: волейбол, баскетбол, лыжные гонки, художественная гимнастика, шахматы, настольный теннис;
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития;
- 2.6 Плановая мощность: 360 человек;
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Городские пассажирские автобусы маршрут №1, 54 до остановки «Городская баня» или адаптированным пассажирским транспортом, далее до Боулинг-Центра по тротуару к регулируемому пешеходному переходу через дорогу, далее по тротуару к центральному входу СК «Факел»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 120 м;

3.2.2 время движения (пешком): 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет;

3.2.4 Перекрестки: регулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

--	--	--

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано с председателем РГОО ВОИ «Стимул» - Евтушенко Е.Б.

АКТ

Оценки (актуализации ПАСПОРТА ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 16/04-20 от 21 апреля 2020 года) уровня доступности объекта социальной инфраструктуры СК «Факел», расположенного по адресу: 628461, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный, 3 микрорайон, дом 23

25 марта 2022 год

1. Наименование организации

Муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва «Юность» (МАУ СШОР «Юность»)

Объект – СК «Факел»

2. Адрес расположения объекта:

628461, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 3 микрорайон, дом 23;

Цель оценочных мероприятий: оценка фактического уровня доступности для лиц с инвалидностью объекта социальной инфраструктуры расположенного по адресу: 628461, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра. Город Радужный, 3 микрорайон, дом 23

Состав экспертной группы:

Специалист-эксперт управления архитектуры и градостроительства администрации города Радужный	- по согласованию
Начальник отдела по физической культуре и спорту УКС и МП администрации города Радужный	- Лузина С.Г.
Председатель РГОО ВОИ «Стимул»	- Евтушенко Е.Б.
Независимый эксперт	- Гордица А.Н.
Заместитель директора по Э и Р МАУ СШОР «Юность»	- Ляпота О.В
Секретарь комиссии	- Ковтун З.А.
<u>Директор МАУ СШОР «Юность»</u>	- Дыбенко К.В.

Контактная информация:

Телефон – 3-08-84

E-mail: - Sambo.Raduzhnij@mail.ru

Сфера деятельности организации: - деятельность спортивных объектов

Ведомственная принадлежность: - администрация города Радужный

Дата создания и введения в эксплуатацию здания: - 2001 год.

2. Краткие сведения о составе объекта (количество зданий) - 1

3. Актуальность паспорта доступности, дата заполнения (актуализации)

25.03.2022 года

4. Достоверность сведений, содержащихся в паспорте доступности, соответствие фактическому состоянию объекта (в т.ч. в разрезе структурно-функциональных зон) - да

5. Наличие объекта (объектов) на информационных картах в сети «Интернет» ТИС Югры и «Жить вместе»

Данные имеются

6. Наличие мероприятий в отраслевой «дорожной карте» (плана финансово-хозяйственной деятельности) в текущем году: - нет

7. Доступность официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению

Официальный сайт учреждения (скюность.рф) доступен для лиц с нарушением органов зрения, имеется версия для слабовидящих;

8. Аналитическая справка о состоянии доступности зон объекта (заполняется подконтрольной организацией заблаговременно до проведения контрольно-аналитического мероприятия)

Принятые сокращения наименования категорий инвалидов:

к - инвалиды на креслах-колясках («колясочники»);

о - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата («опорники»);

с - инвалиды с нарушениями зрения («слепые»);

г - инвалиды с нарушениями слуха («глухие»);

у - инвалиды с нарушением интеллекта («умственно-отсталые»).

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)				
Вход на территорию (при наличии ограждения)				
- ширина прохода, калитки	м	0,9 и более	все	-
- информация об объекте	наличие	есть	все	есть
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)				В наличии
Расстояние до входа в здание	м	50 и менее	все	20
Количество машино-мест для инвалидов	%	10 % и более (при наличии менее 10 мест – не менее 1 машино- места для инвалида)	К,о	2
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	м	3,6 и более	к	соответствует
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	м	6,0 и более	к	соответствует
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)				
- ширина тротуара (пути движения):	м	2,0 и более	к	Более 2,0
- указатели направления движения	наличие	есть	все	нет
- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	есть	к,о,с	нет
- места отдыха	наличие	есть	все	нет
Открытая лестница:				-
- высота подъема	м	справочно	все	1,28
- поручни на высоте	м	0,85 - 0,92	о, с	0,9
- тактильная полоса перед маршем (вверх и вниз)	наличие	есть	с	нет
- контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	есть
Пандус на рельефе				-

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
- высота подъема одного марша	м	0,8 и менее	все	
- уклон	%	1:20 и менее	все	
Поручни с двух сторон		наличие	все	
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	все	
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,92	все	
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)				
Крыльцо или входная площадка				
Высота площадки	м	справочно	все	1,28
Габариты площадки (ширина)	м	2,2 и более	к	2,17
Габариты площадки (глубина)	м	2,2 и более	все	
Поручни (ограждение)	наличие	Есть	все	есть
Навес	наличие	Есть	все	есть
Информация об объекте	наличие	Есть	все	есть
Лестница наружная				
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз	наличие	Есть	с	нет
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Есть	с	есть
Поручни с двух сторон	наличие	Есть	все	есть
- на высоте	м	0,85-0,92	все	0,9
- горизонтальные завершения поручней	м	длиннее наклонной части на 0,27 - 0,33	все	0,3
- не травмирующие окончания	наличие	Есть	все	есть
Пандус наружный				-
Уклон	%	1:20 и менее	все	
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	м	0,9 - 1,0	все	
Высота подъема одного марша (максимальная)	м	0,8 и менее	все	
Разворотные площадки:				
-при въезде на пандус, длина	м	1,5 и более	к	
-при въезде на пандус, ширина	м	1,5 и более	к	
-промежуточная прямая, длина	м	1,5 и более	к	
-промежуточная прямая, ширина	м	1,0 и более	к	
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	м	1,5 и более	к	
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	м	1,5 и более	к	
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	все	
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	все	
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85-0,92	все	
- горизонтальные завершения поручней	м	длиннее наклонной части на 0,27 - 0,33	все	
- не травмирующие окончания	наличие	Есть	все	
Нескользящее покрытие	наличие	Есть	все	
Наружный подъемник	наличие	Есть	к	
Звуковой маяк у входа	наличие	Есть	с	нет
Тамбур				
Глубина	м	2,3 и более	все	соответствует
Ширина	м	1,5 и более	все	соответствует
Двери распашные	наличие	справочно	-	есть

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
Двери автоматические	наличие	справочно	-	
- ширина дверного проема в свету	м	0,9 и более	к, о	соответствует
- высота порога наружного, внутреннего	м	Каждого элемента порога 0,014 и менее	к	В наличии перекатной пандус
Лестница на уровень 1-го этажа				
Контрастная маркировка крайних ступеней	Наличие	есть	с	есть
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	все	есть
- на высоте	м	0,85-0,92	все	0,9
- горизонтальные завершения поручня	м	длиннее наклонной части на 0,27 - 0,33	все	0,3
- не травмирующие окончания	наличие	есть	все	есть
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа				-
Ширина марша	м	1,0 и более	все	
Уклон	%	1:20 и менее	все	
Разворотные площадки внизу,верху	м	1,5 и более	к	
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	все	
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	все	
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,92	все	
- горизонтальные завершения поручней	м	длиннее наклонной части на 0,27 - 0,33	все	
Пандус переносной	наличие	есть	к	-
Подъемник для инвалидов				
- стационарный	наличие		к	-
- мобильный	наличие		к	есть
Коридоры/холлы				
Ширина полосы движения	м	1,5 и более	к	не соответствует
Разворотные площадки, глубина	м	1,5 и более	к	не соответствует
Разворотные площадки, ширина	м	1,5 и менее	к	не соответствует
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	есть	все	есть
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	есть	все	есть
Речевые информаторы и маяки	наличие	есть	все	нет
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	есть	все	есть
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	есть	все	нет
Тактильная схема	наличие	есть	все	Есть
Место отдыха и ожидания:				
- места для сидения на 1 м этаже	наличие	есть	все	есть
- зона для коляски на 1м этаже	наличие	есть	к	есть
Навесное оборудование, выступ в зону движения	м	0,1 и менее	с	0,2
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)				-
Контрастная маркировка	наличие	есть	с	есть
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	есть	все	Есть

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
- горизонтальные завершения поручней	м	длиннее наклонной части на 0,27 - 0,33	все	0,3
Пандус внутренний на этаже				-
Ширина марша	м	1,0 и более	все	
Уклон	%	8 и менее	все	
Разворотные площадки внизу,верху	м	1,5 и более	к	
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	все	
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	все	
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,92	все	
Лестница межэтажная № 1 (в зону оказания услуги)				
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	есть
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	все	есть
- на высоте	м	0,85 - 0,92	все	0,9
- горизонтальные завершения	м	длиннее наклонной части на 0,27 - 0,33	все	0,3
- не травмирующие окончания	наличие	есть	все	есть
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	есть	с	нет
Лестница межэтажная № 2				
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	есть
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	все	есть
- на высоте	м	0,85 - 0,92	все	-
- горизонтальные завершения	м	длиннее наклонной части на 0,27 - 0,33	все	0,3
- не травмирующие окончания	наличие	есть	все	есть
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	есть	с	нет
Лифт пассажирский				нет
Кабина:				
- длина	м	1,4 и более	к	
- ширина	м	1,1 и более	к	
- ширина дверного проема	м	0,8 и более	к	
- поручни	наличие	есть	все	
Световая информация в кабине	наличие	есть	все	
Звуковая информация в кабине	наличие	есть	все	
Знак доступности	наличие	есть	все	
Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	есть	с	
Подъемник для инвалидов				
- стационарный	наличие		к	-
- мобильный	наличие		к	есть
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)				
Обслуживание через окно/прилавок				-
Высота рабочей поверхности	м	0,8-1,1	к	0,9
Габариты зоны обслуживания (глубина)	м	1,5 и более	к	1,5
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
Обслуживание в кабинете № (Тренажерный зал)				
Ширина проема двери в свету	м	0,9 и более	к	0,9
Высота порога	м	0,014 и менее	к	0,014
Информация тактильная	наличие	есть	с	есть
Информация визуальная контрастная:	наличие	есть	все	есть
- размещение на высоте	м	1,8 и менее	все	соответствует
- высота прописных букв	м	0,025 и более	с	соответствует
Зона для кресла-коляски	наличие	есть	к	есть
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин				
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)				-
Доля мест для колясочников	%	2 и более	к	2
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	м	1,2 и более	к	
Доля мест для лиц с нарушением слуха	%	2 и более	г	2
Вкладка при необходимости описания нескольких залов				
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	есть	к	есть
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ для посетителей				
Санузел для инвалидов				есть
Знак доступности помещения	наличие	есть	все	нет
Тактильная маркировка санузла	наличие	есть	с	есть
Ширина дверного проема	м	0,9 и более	к, о	менее 0,9
Раковина:				
- зона у раковины (глубина)	м	1,2 и более	к	1,2
- зона у раковины (ширина)	м	1,2 и более	к	1,2
- высота раковины	м	0,75 - 0,85	к	0,8
- опорный поручень	наличие	есть	о	есть
Кабины для инвалидов:				
- количество кабин	ед.	справочно	все	2
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	есть	все	нет
- ширина дверного проема	м	0,9 и более	к, о	менее 0,9
- габариты кабины (длина)	м	1,8 и более	к	
- габариты кабины (ширина)	м	1,65 и более	к	
- опорные поручни	наличие	есть	к, о	есть
в т. ч. откидные	наличие	есть	к	есть
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	м	0,8 и более	к	Менее 0,8
- крючки для костылей	наличие	есть	о	есть
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат				

9. Достижение значений показателей по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в структурных подразделениях

Депсоцразвития Югры и подведомственных учреждениях (с указанием значений показателей)

- не достигнуто

10. Факт организации ситуационной помощи для инвалида и МГН (наличие закрепленного специалиста, вид документа, установившего ответственность специалиста, наличие системы информации о возможности предоставления ситуационной помощи)

-Приказ по учреждению № 152 от 30.09.2021 года «О назначении ответственных лиц за организацию работы в МАУ СШОР «Юность» по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов и других мобильных групп.

-Приказ по учреждению № 162 от 08.10.2021 года « Об утверждении Положения»

-Приказ по учреждению № 163 от 08.10.2021 года « Об утверждении порядка взаимодействия сотрудников МАУ СШОР «Юность» при предоставлении услуг инвалиду, оказанию ему ситуационной помощи»

-Приказ по учреждению № 169 от 13.10.2021 года «Об утверждении Инструкции для сотрудников учреждения по обеспечению доступа инвалидов к услугам и объектам

11. Итоговое заключение о результативности исполнения мероприятий Программы – повышения уровня доступности для инвалидов и МГН (по каждой категории инвалидов указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно; ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно; ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно)

Объект доступен полностью избирательно (ДП-И) для лиц с нарушениями слуха и зрения. Для лиц, передвигающихся на креслах-колясках и с ментальными нарушениями объект доступен условно (У), то есть при посещении учреждения данными категориям граждан необходима ситуационная помощь (сопровождение).

12. Отдельные рекомендации по адаптации и повышению уровня доступности основных структурных элементов объекта, оснащенных за счет средств Программы:

Оборудовать вход на территорию тактильно-информационной мнемосхемой. На пешеходном пути движения по территории здания установить наземные тактильные указатели. Установить тактильные обозначения на поручни межэтажных лестниц. Оборудовать противоскользящим покрытием ступени входной лестницы здания. Рекомендовать сделать отдельный вход в зал для мероприятий для посещения инвалидов на креслах-колясках.

Члены экспертной группы:

Начальник отдела по физической культуре и спорту УКС и МП администрации города Радужный

(Должность)


(Подпись, расшифровка)

Председатель РГОО ВОИ «Стимул»

(Должность)

(Подпись, расшифровка) /Евтушенко Е.Б.


Независимый эксперт
(Должность)


(Подпись, расшифровка) /Гордица А.Н.

Заместитель директора по Э и Р МАУ СШОР «Юность»
(Должность)


(Подпись, расшифровка) /Ляпота О.В.

Директор МАУ СШОР «Юность»
(Должность)


(Подпись, расшифровка) /Дыбенко К.В.

Должность: директор МАУ «ШОП»
Подпись: _____ К. В.
Дыбенко
«25» марта 2022 года

